



ESTERNI



ALL'ACQUA

PREPDECK®**SVERNICIATORE / PULENTE**

Descrizione del prodotto	PREPDECK® è un potente sverniciatore e pulente appositamente formulato per rimuovere pitture, segni di marcatura e altri tipi di finitura dal legno. Usato diluito, rimuove rapidamente lo sporco e la patina di lavorazione dal legno, che è così pronto per il trattamento anche con finiture penetranti.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuove le vecchie finiture dal legno, incluse quelle 100% acriliche. • Riduce la patina di lavorazione del legno nuovo. • Pulisce il legno ingrigito. • Rimuove i segni di marcatura. • Migliora la penetrazione delle finiture applicate su legno nuovo. • Si può usare puro e diluito. • 3 funzioni con un solo prodotto.
Ambiti di impiego	<ul style="list-style-type: none"> • Solo per esterno. • Tutti i tipi di legno - Trattato in autoclave, tenero, duro, esotico, termotrattato. • Mobili da giardino, pedane... • Superfici orizzontali e verticali.
Dati tecnici	<p>Viscosità: Fluido. Peso specifico (@ 20°C): 1.05 ± 0.05. Stato fisico: Liquido. Infiammabilità: N/A. Flash point: N/A. Vita di scaffale: 2 anni in imballo originale mai aperto. Confezioni disponibili: 2.5L, 10L. Aspetto: Bianco giallognolo o ambrato. COV: N/A.</p>
Attrezzi per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pennello con setole sintetiche. • Spazzola con setole sintetiche. • Rullo in materiale sintetico. • Spruzzatore da giardino.
Consigli per una buona applicazione	<p>Si consiglia di eseguire sempre un test per calcolare il tempo effettivo necessario alla rimozione della finitura. Indossare guanti resistenti agli agenti chimici, occhialini e abiti da lavoro. I legni duri, inclusi quelli esotici, e quelli ricchi di tannino quali ad esempio Cedro, Quercia, Teck, Ipé... possono inscurire a contatto con il PREPDECK®.</p> <p>Se ciò accade NON permettere che il legno asciughi dopo il risciacquo ma applicare immediatamente, su legno ancora bagnato, il NET-TROL®* o una soluzione composta da 1 parte di candeggina e 3 parti d'acqua (vedere il paragrafo "Neutralizzazione").</p> <p>Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, comprese piante e arbusti e superfici in alluminio. Quando si sverniciano superfici verticali, lavorare dal basso verso l'alto per evitare la formazione di striature. Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde. Non permettere che PREPDECK® essicchi sulla superficie; se ciò accade, irrorare la superficie con acqua nebulizzata.</p> <p>Consultateci prima di usare PREPDECK® su Quercia e Castagno.</p>
Preparazione della superficie	<p>Rimuovere tutte le parti della finitura che tendono a staccarsi. Eliminare ogni traccia di contaminazione ad esempio muffe, sporczia, ecc...</p>
Diluizione	<p>Per eliminare le vecchie finiture e i segni di marcatura, usare puro. Per ridurre la patina di lavorazione, aggiungere 1 parte di PREPDECK® a 4 parti di acqua escluso il caso in cui si applichi sull'Ipé, che richiede una miscela composta da 1 parte di PREPDECK® e 1 parte d'acqua. Per pulire, la diluizione varia da 1 parte di PREPDECK® e 5 parti d'acqua fino a un massimo di 1 parte di PREPDECK® e 20 parti d'acqua, in funzione delle condizioni della superficie.</p>

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

<h2>Applicazione</h2>	<p>Agitare bene il prodotto prima e durante l'applicazione, anche se lo si impiega diluito. Mantenere la superficie bagnata durante l'azione del PREPDECK®.</p> <p>Dopo il risciacquo, neutralizzare SEMPRE la superficie con NET-TROL®* eccetto nel caso in cui la finitura prescelta sia il TROPITECH® ALL IN ONE* (vedere più avanti il paragrafo "Neutralizzazione").</p> <p>Non usare attrezzi metallici per sfregare la superficie.</p> <p>Suddividere l'area da trattare in zone ridotte, completabili in 15-30 minuti.</p> <p>Lasciare asciugare bene il legno, 2-3 giorni, prima di applicare una finitura.</p> <p>SVERNICIATURA E PULIZIA</p> <p>Suddividere l'area da trattare in zone ridotte, completabili in 15-30 minuti.</p> <p>Applicare PREPDECK® sull'area da trattare e lasciarlo agire.</p> <p>Trascorso il tempo necessario, fare un test su un'area ridotta sfregandola con una spazzola di nylon per vedere se la vecchia finitura o lo sporco si sollevano. In caso affermativo, procedere a sfregare tutta l'area o impiegare un'idropulitrice (70-100 bar) a seconda del tipo di legno. Lavorare sempre nel senso della vena.</p> <p>Risciacquare con acqua abbondante, utilizzando la maggior pressione disponibile o impiegare un'idropulitrice (35-70 bar) lavorando nel senso della vena.</p> <p>Risciacquare le aree adiacenti allo stesso tempo.</p> <p>NB: L'uso di acqua calda facilita le operazioni.</p> <p>RIDURRE LA PATINA DI LAVORAZIONE</p> <p>Applicare PREPDECK® sull'area da trattare.</p> <p>Lasciare agire per 20 minuti.</p> <p>Sfregare l'area con una spazzola di nylon o impiegare un'idropulitrice (70-100 bar) a seconda del tipo di legno. Lavorare sempre nel senso della vena. Risciacquare con acqua abbondante, utilizzando la maggior pressione disponibile o impiegare un'idropulitrice (35-70 bar) lavorando nel senso della vena.</p> <p>Risciacquare le aree adiacenti allo stesso tempo.</p> <p>RIMUOVERE I SEGNI DI MARCATURA</p> <p>Applicare PREPDECK® puro e sfregare fino a quando i segni scompaiono.</p> <p>Sciacquare con acqua abbondante.</p>
<h2>Resa</h2>	<p>Puro: 3-4 m² per litro.</p> <p>Diluito 1:1: fino a 8 m² per litro</p> <p>Diluito 1:4: fino a 16 m² per litro</p> <p>Diluito 1:10: fino a 40 m² per litro</p> <p>La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni della finitura da rimuovere.</p>
<h2>Neutralizzazione</h2>	<p>Neutralizzare sempre la superficie con NET-TROL®* eccetto nel caso in cui la finitura prescelta sia il TROPITECH® ALL IN ONE*. In questo caso utilizzare una miscela composta da 1 parte candeggina e 3 parti d'acqua.</p>
<h2>Limitazioni</h2>	<p>PREPDECK® non rimuove le pitture bicomponenti, quelle essiccanti al forno, le vernici e le pitture poliuretatiche.</p> <p>Non usare sull'alluminio.</p>
<h2>Pulizia degli attrezzi</h2>	<p>Acqua.</p>
<h2>Stoccaggio</h2>	<p>Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro.</p> <p>Non impiegare contenitori metallici.</p> <p>Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.</p>
<h2>Informazioni generali</h2>	<p>La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.</p> <p>OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.</p> <p>Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.</p> <p>Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.</p>
<h2>Sicurezza</h2>	<p>Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it e alle indicazioni sulla latta.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p>
<h2>Versione</h2>	<p>Marzo 2012</p>

* Stesso fabbricante

